

АКТ №
проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта

Наименование установки на объекте: Мониторинг

(указывается вид системы – АПС, СОУЭ, ОПС, система противодымной защиты, противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, в противопожарных преградах)

На объекте: МБДОУ детский сад №35

Расположенном по адресу: г П- Камчатский ул. Кутузова д 20

Проверка работоспособности проведена в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 01 января 2021г. №1479 от 16 сентября 2020г. в период с «17» 09 2024г. По «17» 09 2024г. комиссией в составе:

Председателя комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалистов

обслуживающей организации

Электромонтажник АПС О.И Манжури

(должность, фамилия, имя, отчество)

В результате проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений установлено:

Система мониторинга находится в рабочем состоянии.

Выводы и предложения по результатам проверки:

Внешний осмотр составных частей на отсутствие механических повреждений в норме, исправность световых индикаций в норме, контроль основного и резервного питания в норме, прохождение сигнала на пульт МЧС в норме, выявленных недостатков в ходе проверки не выявлено.

Члены комиссии

Председателя комиссии:

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалистов

обслуживающей организации

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Электромонтажник АПС О.И Манжури

(должность, фамилия, имя, отчество)

